

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ketersediaan Membimbing TA Dosen Pembimbing 1

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ida Afriliana, ST.M.Kom
NIDN : 0624047703
NIPY : 12.013.168
Jabatan Struktural : KA.Prodi
Jabatan Fungsioanal : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing I pada Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama : Ega Ardhi Kusuma
NIM : 22040129
Program Studi : Diploma III Teknik Komputer

Judul TA : RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANAMAN TOMAT
HIDROPONIK DENGAN PEMANFAATAN SOLAR PANEL SEBAGAI
SUMBER ENERGI DI DOKTORTJ TEGAL

Dengan ini menyatakan dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 6 Februari 2025

Mengetahui
Ka Prodi DIII Teknik Komputer,

Dosen Pembimbing I,



Ida Afriliana, ST.M.Kom
NIPY. 12.013.168

Ida Afriliana, ST.M.Kom
NIPY. 12.013.168

Lampiran 2 Surat Ketersediaan Membimbing TA Dosen Pembimbing 2

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdul Basit S. Kom, MT
NIDN : 0608129106
NIPY : 01.015.098
Jabatan Struktural : Sekretaris Prodi
Jabatan Fungsioanal : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama : Ega Ardhi Kusuma
NIM : 22040129
Program Studi : Diploma III Teknik Komputer

Judul TA : RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANAMAN TOMAT
HIDROPONIK DENGAN PEMANFAATAN SOLAR PANEL SEBAGAI
SUMBER ENERGI DI DOKTORTJ TEGAL

Dengan ini menyatakan dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 18 Februari 2025

Mengetahui
Ka Prodi DIII Teknik Komputer,



Ida Afriliana, ST.M.Kom
NIPY. 12.013.168

Dosen Pembimbing II,

Abdul Basit S. Kom, MT
NIPY. 01.015.098

Lampiran 4 Dokumentasi



Lampiran 5 Source Code Program

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Setting LCD I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Pin sensor
const int pHSensorPin = 34; // Pin sensor pH
const int TDSSensorPin = 35; // Pin sensor TDS
const int SuhuPin = 4; // Pin sensor suhu DS18B20

// Setup OneWire untuk suhu
OneWire oneWire(SuhuPin);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Variabel pembacaan
float voltagePH, pHValue;
float voltageTDS, tdsValue;
float suhuValue;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Inisialisasi I2C manual
  Wire.begin(25, 26);

  // Inisialisasi LCD
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Monitoring...");
  delay(2000);
  lcd.clear();

  // Inisialisasi sensor suhu
  sensors.begin();
}

void loop() {
  // Baca sensor pH
  int phRaw = analogRead(pHSensorPin);
  voltagePH = (phRaw / 4095.0) * 3.3;
  pHValue = 7 + ((2.5 - voltagePH) / 0.18);

  // Baca sensor TDS
  int tdsRaw = analogRead(TDSSensorPin);
  voltageTDS = (tdsRaw / 4095.0) * 3.3;
  tdsValue = (133.42 * voltageTDS * voltageTDS * voltageTDS
              - 255.86 * voltageTDS * voltageTDS
              + 857.39 * voltageTDS) * 0.5;
```

```

// Baca sensor suhu
  sensors.requestTemperatures();
  suhuValue = sensors.getTempCByIndex(0); // ambil suhu dari
sensor pertama

  // Tampilkan di Serial Monitor
  Serial.print("pH: ");
  Serial.print(pHValue, 2);
  Serial.print(" | TDS: ");
  Serial.print(tdsValue, 0);
  Serial.print(" ppm | Suhu: ");
  Serial.print(suhuValue, 1);
  Serial.println(" C");

  // Tampilkan pH di LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("pH Meter:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(pHValue, 2);
  delay(2000);

  // Tampilkan TDS di LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("TDS Meter:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(tdsValue, 0);
  lcd.print(" ppm");
  delay(2000);

  // Tampilkan Suhu di LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Suhu Air:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(suhuValue, 1);
  lcd.print(" C");
  delay(2000);
}

```