



**UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE  
MEDIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAKUM  
ASAP**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Jenjang Program Diplomat Tiga

Disusun oleh :

Nama : Raehan Alansah

NIM : 21020001

**PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN**

**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE MEDIUM  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAKUM ASAP**

Sebagai salah satu syarat mengikuti Sidang Tugas Akhir

Disusun oleh:

Nama: Raehan Alansah

NIM: 21020001

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat karena itu Pembimbing  
menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji.

Tegal 29 Juli 2024


Pembimbing 1



Amin Nur Akhmad, M.T

NIDN. 0622048302

Pembimbing 2



Sigit Setijo Budi, M.T

NIDN.0629107903

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin



M. Taufik Ourohman, M.Pd

NIPY. 08.015.265

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**

Judul : UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE MEDIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAKUM ASAP

Nama : Raehan Alansah

NIM : 21020001

Program Studi : DIII Teknik Mesin

Jenjang : Diploma Tiga (DIII)

Dinyatakan LULUS setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Sidang Tugas

Akhir Program Studi DIII Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal 29 Juli 2024

1 Ketua Penguji

M. Khumaidi Usman, M.Eng

NIDN.0608058601

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

2 Anggota Penguji 1

Firman Lukman Sanjaya, M.T

NIDN.0630069202

3 Anggota Penguji 2

Amin Nur Akhmadi, M.T

NIDN.0622048302

Mengetahui,

Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin



M. Taufik Ourohman, M.Pd

NIPY. 08.015.265

## **HALAMAN PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : Rachan Alansah**  
**NIM : 21020001**  
**Judul Tugas Akhir : UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE MEDIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAKUM ASAP**

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini merupakan karya ilmiah hasil pemikiran sendiri secara orisinil dan saya susun secara mandiri dengan tidak melanggar kode etik hak karya cipta. Laporan Tugas Akhir ini juga bukan merupakan karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata Laporan Tugas Akhir ini terbukti melanggar kode etik karya cipta atau merupakan karya yang dikategorikan mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia untuk melakukan penelitian baru dan menyusun laporan sebagai Laporan Tugas Akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sesungguhnya

Tegal, 29 Juli 2024

**Yang Membuat Pernyataan**



**NIM. 21020001**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika politeknik harapan Bersama, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raehan alansah

NIM : 21020001

Program Studi : DIII Teknik mesin

Jenis Karya : karya tulis ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan karya tulis ilmiah ini kepada politeknik harapan Bersama dengan hak bebas royalty non eksklusif (None Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah ini yang berjudul :

**“UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE MEDIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAKUM ASAP.”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih media. Mengelola dalam bentuk database, merawat dan mempublikasikan karya tulis ilmiah ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal 29 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



Raehan Alansah  
NIM. 21020001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Hai orang-orang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqarah:153).
2. Keberhasilan akan diraih dengan belajar, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak.
3. Belajarlah dari masalalu, hiduplah dimasa sekarang,dan rencanakan untuk hari esok.
4. Sesungguhnya Bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada tuhanmu (Q.S Al-Insyirah:6-8)

### **PERSEMBAHAN**

1. Sembah sujud serta Syukur kepada Allah SWT
2. Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk bapak dan ibu, yang selalu mendukung serta nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku.
3. Terimakasih kepada Bapak Amin Nur Akhmad,M.T selaku pembimbing I
4. Terimakasih kepada Bapak Sigit Setijo Budi,M.T selaku pembimbing II
5. Terimakasih banyak atas bantuan teman-teman DIII Teknik Mesin dan kerjasamanya selama ini dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini
6. Terimakasih kedua orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini
7. Terimakasih teman-teman saya yang telah membantu dan mendoakan,kalian luar biasa

## **ABSTRAK**

UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE MEDIUM DENGAN  
MENGGUNAKAN METODE VAKUM ASAP

**Dibuat oleh**

**Nama : Raehan Alansah**

**NIM :21020001**

Untuk mengurangi masuknya debu, gas, dan partikel berbahaya ke kabin bus tambang dan memastikan kepatuhan terhadap SOP kesehatan dan keselamatan kerja, dilakukan dua metode pengujian *Smoke and Vacuum Test* serta Inspeksi Visual. *Smoke and Vacuum Test* mendeteksi kebocoran dengan vakum dan konfirmasi asap, sementara Inspeksi Visual menggunakan senter untuk pemeriksaan langsung.

Hasil pengujian menunjukkan metode vakum asap efektif dalam mendeteksi kebocoran, seperti di tangga pintu belakang dan bagian depan bus. Temuan ini memungkinkan perbaikan yang tepat, meningkatkan keselamatan pekerja tambang, dan memperpanjang masa pakai kendaraan. Disarankan evaluasi dan perbaikan di bagian produksi dan *engineering* untuk mengurangi kebocoran di masa depan, guna meningkatkan kualitas kendaraan tambang serta menjamin keselamatan pekerja.

**Kata kunci:** Uji Kebocoran Kabin Pada Bus Tambang, metode vakum asap

## **ABSTRACT**

### **CABIN LEAK TEST ON MEDIUM TYPE MINING BUS USING THE SMOKE VACUUM METHOD**

**Created by:**

**Name : Raehan Alansah**

**NIM :21020001**

In order to reduce the ingress of dust, gases and harmful particles into the cabin of the mine bus and ensure compliance with occupational health and safety SOPs, two testing methods are carried out: Smoke and Vacuum Test and Visual Inspection. The Smoke and Vacuum Test detects leaks with vacuum and smoke confirmation, while Visual Inspection uses a flashlight for direct inspection.

The test results show that the smoke vacuum method is effective in detecting leaks, such as on the stairs of the rear door and the front of the bus. These findings allow for precise repairs, improve the safety of mine workers, and extend the life of vehicles. It is recommended to evaluate and improve the production and engineering departments to reduce leaks in the future, in order to improve the quality of mining vehicles and ensure the safety of workers.

**Keywords:** Cabin Leak Test on Mining Bus, smoke vacuum method

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala Rahmat hidup dan inayahnya hingga terselesaikanlah laporan tugas akhir dengan judul “**UJI KEBOCORAN KABIN PADA BUS TAMBANG TIPE MEDIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAKUM ASAP**” tugas akhir merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan dan mencapai derajat ahli madya Pada program studi DIII Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal

Petunjuk bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyetujui penyusunan laporan tugas akhir ini terutama kepada:

1. Bapak Agung Hendarto, S.E., M.A. selaku Direktur Utama Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
2. Bapak M. Taufik Qurohman, M.Pd. selaku Ketua Program Studi DIII Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Amin Nur Akhmadi,M.T selaku dosen pembimbing I.
4. Bapak Sigit Setijo Budi,M.T selaku dosen pembimbing II.
5. Semua pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan Penyelesaian laporan tugas akhir ini.

Tegal 29 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan



Raehan Alansah  
NIM. 21020001

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Batasan masalah .....	3
1.4 Tujuan.....	3
1.5 Manfaat .....	4
1.6 Sitematika penulisan .....	4
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
2.1 Bus Tambang.....	6
2.1.1 Spesifikasi bus tambang.....	8
2.2 Jenis- Jenis Partikel Berbahaya.....	11
2.2.1 Partikulat Matter (PM) .....	11

2.2.2 Polusi Gas Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada.....	13
2.2.3 Senyawa Organik Volatil (Volatile Organic Compounds/VOCs) .....	15
2.3 Vakum .....	15
2.4 Asap.....	16
2.5 Sealer/Bostik .....	16
2.6 Aluminum foil.....	17
2.7 Gas Butana .....	18
2.8 Cairan foging.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Diagram Proses Pengerjaan.....	20
3.2 Persiapan Alat Dan Bahan.....	21
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	26
3.4 Data Pengujian .....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Proses Analisis Di Lapangan.....	30
4.2 Proses Pengujian Di Ruangan Tes Debu .....	30
4.3 Data Proses Pengerjaan Di Lapangan .....	44
4.4 Titik Kebocoran Kesalahan Produksi.....	46
4.5 Perawatan Bus Tambang .....	48
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51
LAMPIRAN .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Bus tambang tipe medium (Kompas, 2019).....	6
Gambar 2. 2 Bus scania (Scania, 2021) .....	8
Gambar 2. 3 Bus 4x4 Mine Specification Vehicles (Bus, 2024). ....	9
Gambar 2. 4 EnduroCo 4x4 Mining Buses (Enduro, 2020).....	10
Gambar 2. 5 Debu tambang (Eon, 2024) .....	11
Gambar 2. 6 PM 10 ( <i>Air</i> , 2024) .....	12
Gambar 2. 7 PM 2.5 (Tuemaster, 2020).....	12
Gambar 2. 8 Karbon monoksida (Wahyudi, 2020) .....	13
Gambar 2. 9 Karbon dioksida co2 (Tifani, 2023) .....	13
Gambar 2. 10 Ozon (Euroleb, 2024).....	14
Gambar 2. 11 Nitrogen dioksida (Mathur, 2020) .....	14
Gambar 2. 12 <i>Volatile organic compounds</i> (Ecos, 2023).....	15
Gambar 2. 13 Mesin vakum.....	16
Gambar 2. 14 Asap foging (Dki, 2022).....	16
Gambar 2. 15 Bostik (Indonesia, 2023) .....	17
Gambar 2. 16 Aluminim foil .....	17
Gambar 2. 17 Gas butana (Sains, 2023).....	18
Gambar 2. 18 Cairan foging (Tokopedia, 2020) .....	19
Gambar 3. 1 Diagram alur penggerjaan.....	20
Gambar 3. 2 Mesin fogging .....	21
Gambar 3. 3 Cairan fogging.....	22
Gambar 3. 4 Gas butana .....	23

Gambar 3. 5 Bostik .....	24
Gambar 3. 6 Pu foam .....	25
Gambar 3. 7 Alumunium foil .....	25
Gambar 3. 8 Senter.....	26
Gambar 3. 9 Titik kebocoran bagian depan .....	28
Gambar 3. 10 Titik letak kebocoran(laksana 2024) .....	28
Gambar 4. 1 Celah meja dashboard dan celah rangka lantai supir.....	30
Gambar 4. 2 Rumah engsel kolong depan kanan kiri .....	31
Gambar 4. 3 Cela meja dashboard .....	32
Gambar 4. 4 Area bawah tanki radiator .....	32
Gambar 4. 5 Cela meja dashboar tangki radiatori.....	33
Gambar 4. 6 Rumah engsel pintu belakang area kolong.....	33
Gambar 4. 7 Jarak antara rumah engsel terhadap trap tangga pintu belakang .....	34
Gambar 4. 8 Rumah engsel dalam(Kanan,Kiri) (Atas,Bawah).....	34
Gambar 4. 9 Siku+lubang oval lantai supir.....	35
Gambar 4. 10 T1(Kanan,Kiri) (lubang T1 dan pilar T1) .....	36
Gambar 4. 11 Kabel bawaan chassis.....	36
Gambar 4. 12 Area T2 (kolong belakang spakor) .....	37
Gambar 4. 13 Kabel bawaan chasis sebelum PU .....	37
Gambar 4. 14 Kabel bawaan chasis sesudah di PU .....	38
Gambar 4. 15 Ruangan tes debu (Guangli 2024).....	40
Gambar 4. 16 Alumunium foil .....	40
Gambar 4. 17 Alat vakum .....	41

Gambar 4. 18 Proses penyemprotan menggunakan mesin fogging .....	42
Gambar 4. 19 Pengawasan dari dalam bus.....	42
Gambar 4. 20 Penambalan titik kebocoran .....	43
Gambar 4. 21 Titik kebocoran kesalahan produksi bagian tangga belakang .....	46
Gambar 4. 22 Titik kebocoran 2.....	46
Gambar 4. 23 Titik kebocoran 2 setelah di evaluasi bagian depan .....	47
Gambar 4. 24 Titik kebocoran 2 setelah di evaluasi bagian samping .....	47
Gambar 4. 25 Titik kebocoran akibat perpindahan part.....	48

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Tabel titik kebocoran .....	29
Tabel 4. 1 Data titik kebocoran yang sudah di kerjakan .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data pengujian bus tambang tipe medium .....	55
Lampiran 2 Foto Bersama pembimbing lapangan .....	55
Lampiran 3 Lembar bimbingan tugas akhir .....	57
Lampiran 4 Surat pengajuan produk dan pembimbing tugas akhir .....	59